# Portes en bois: 4 lots

# Lot PO1

Portes des locaux de la cave

Quantité estimée: 22 portes semblables à deux panneaux, y compris les dormants et les

chambranles des deux côtés Largeur d'environ 90 cm

Panneau supérieur en verre parfois absent





# Lot PO2

Portes des locaux du rez-de-chaussée, à l'exception des portes donnant sur le hall central **Quantité estimée: 18 portes semblables à trois panneaux** y compris les dormants et les chambranles des deux côtés

Largeur d'environ 93,5 cm

Panneau supérieur en bois ou en verre, parfois cassé





# Lot PO3

Portes des locaux du 1er étage, à l'exception des portes donnant sur le hall central **Quantité estimée: 15 portes** 

- 6 portes à 4 panneaux y compris les dormants et les chambranles des deux côtés,
- 9 portes à 3 panneaux y compris les dormants et les chambranles des deux côtés,
   Panneau supérieur en bois ou en verre





### Lot PO4

Portes donnant sur le hall central et portes des sanitaires, au rez-de-chaussée ainsi qu'au 1er et 2e étage + porte de la mezzanine du grenier

Quantité estimée: 29 portes

- 6 x 2 portes à double battant à trois panneaux dont un vitré, largeur d'environ 70 cm, noncompris les dormants et les chambranles qui doivent être maintenus tel quel
- 6 portes larges à trois panneaux dont 1 vitré (accès au local sanitaires), largeur de 93,5cm, non-compris les dormants et les chambranles qui doivent être maintenus tel quel
- 5 portes étroites de deux panneaux dont 1 vitré (porte de wc), largeur de 63,5cm, y compris les dormants et les chambranles des deux côtés, y compris les dormants et les chambranles des deux côtés
- 2 portes à deux panneaux de la mezzanine du grenier









Commune d'Anderlecht – Projet de transformation du bâtiment situé rue des Vétérinaires n°45-47 Inventaire des éléments proposés à la vente comme matériaux de seconde main

# Cheminées en marbre: 1 lot

# Lot CH1

Cheminées en marbre situées au rez-de-chaussée (2 locaux différents) et au 1er étage (2 locaux différents)

# Quantité: 4 pièces:

- 3 cheminées complètes en marbre foncé
- 1 cheminée incomplète en marbre clair (absence de la tablette horizontale)









# Plinthes en marbre et en bois: 2 lots

### Lot PL1

Plinthes en marbre foncé situés dans plusieurs locaux,

Quantité: environ 140m

Locaux rez-de-chaussée: 5 x ± 18m (marbre noir ou vert)

Locaux sanitaires du rez-de-chaussée et des 1er et 2e étages: 6 x ± 8m (marbre noir)

Les plinthes en marbre gris seront maintenues et ne sont donc pas inclus dans ce lot.



### Lot PL2

Plinthes en bois (teinte naturelle ou peint) des murs de façade du rez-de-chaussée (les plinthes placées sur les murs intérieurs doivent être maintenues) ainsi que des locaux du 1er étage, à l'exception des plinthes des cloisons en bois.

# Quantité: à évaluer sur place

Certaines plinthes sont rendues inaccessibles par les installations de chauffage.



# Grilles de ventilation: 3 lots

### Lot GR1

Grilles de ventilation en fonte ouvragée situées dans les locaux du rez-de-chaussée (y compris les sanitaires). Hauteur de 29 cm et largeur de 23,5cm.

Grilles disposées à proximité du sol et dans la partie supérieure des murs, à une hauteur de 2,5-3m

### Quantité estimée: 23 pièces similaires

Une partie des grilles est recouverte de peinture. L'élément central est parfois manquant. Quelques grilles sont cachées par le revêtement mural





### Lot GR2

Grilles de ventilation en fonte ouvragée situées dans les locaux du 1er étage et du 2e étage y compris les sanitaires

Grilles disposées à proximité du sol et dans la partie supérieure des murs, à une hauteur de 2,5-3m

**Quantité estimée: 33 pièces similaires (**25 pièces au 1er étage et 8 pièces au 2e étage) Une partie des grilles est recouverte de peinture. L'élément central est parfois manquant.

# Lot GR3

Grilles de ventilation situées dans les locaux 2e étage

# Quantité estimée: 19 pièces

grilles de ventilation étroites: 13 pièces
grilles de ventilation allongée: 6 pièces





# Siège d'auditoires: 4 lots

### Lot SI1

Sièges d'auditoire encore fixés à leur emplacement initial et situés côté rue dans l'auditoire Quantité: 8x2 rangées de sièges, chaque rangée comprenant 3 à 5 sièges. Les rangées comprenant des sièges recouverts de cuir ne sont <u>pas inclus</u> dans ce lot. Une partie des sièges ont subis des dégâts des eaux.

L'acheteur est tenu d'emporter l'ensemble du lot.





### Lot SI2

Sièges d'auditoire encore fixés à leur emplacement initial et situés côté jardin dans l'auditoire Quantité: 7x2 rangées de sièges, chaque rangée comprenant 3 à 5 sièges. Les rangées comprenant des sièges recouverts de cuir ne sont <u>pas inclus</u> dans ce lot. Une partie des sièges ont subis des dégâts des eaux.

L'acheteur est tenu d'emporter l'ensemble du lot.





### Lot SI3

Sièges d'auditoire déscellés et stockés à l'arrière de l'auditoire ainsi que dans le hall du 2e et du 1er étage.

Quantité: ± 16 rangées de sièges, chaque rangée comprenant 3 à 5 sièges.

Les rangées comprenant des sièges recouverts de cuir ne sont pas inclus dans ce lot.

Une partie des sièges ont subis des dégâts des eaux.

L'acheteur est tenu d'emporter l'ensemble du lot.





# Lot SI4

Sièges d'auditoire déscellés et stockés dans le hall de la cave

Quantité: 8 rangées de sièges, chaque rangée comprenant 3 à 5 sièges

L'acheteur est tenu d'emporter l'ensemble du lot.





Commune d'Anderlecht – Projet de transformation du bâtiment situé rue des Vétérinaires n°45-47 Inventaire des éléments proposés à la vente comme matériaux de seconde main

# Mobilier métallique: 1 lot

# Lot MO

Mobilier stocké sur la palier du 1er étage, comprenant deux armoires avec étagères comprenant des portes en verre en partie supérieure, deux tables métalliques ainsi que des appareils de laboratoire hors d'usage





### Radiateurs en acier et en fonte: 3 lots

### Lot CH1

Chauffages en acier situés dans différents locaux du rez-de-chaussée **Quantité estimée: 9 pièces** 

- Longueur 120cm, hauteur 90cm, largeur 11cm : 1 pièce
- Longueur 120cm, hauteur 70 cm, largeur 16cm: 7 pièces
- Longueur 80cm, hauteur 80cm, largeur 16cm: 1 pièce





#### Lot CH2

Chauffages en acier et en fonte non ouvragé, situés dans différents locaux du 1er étage **Quantité estimée: 2 pièces en fonte et 8 pièces en acier** 

- Chauffage en fonte: longueur 70 cm, hauteur 60cm, largeur 22cm: 1 pièce
- Chauffage en fonte: longueur 137 cm, hauteur 55cm, largeur 22cm: 1 pièce
- Chauffage en acier: longueur 70cm, hauteur 90cm, largeur 16cm : 1 pièce
- Chauffage en acier: longueur 120cm, hauteur 50cm, largeur 16cm : 1 pièce
- Chauffage en acier: longueur 140cm, hauteur 50cm, largeur 16cm : 2 pièces
- Chauffage en acier: longueur 140cm, hauteur 90cm, largeur 16cm : 1 pièce
- Chauffage en acier: longueur 180cm, hauteur 70cm, largeur 16cm: 2 pièces
- Chauffage en acier: longueur 240cm, hauteur 50cm, largeur 16cm : 1 pièce





Commune d'Anderlecht – Projet de transformation du bâtiment situé rue des Vétérinaires n°45-47 Inventaire des éléments proposés à la vente comme matériaux de seconde main

# Lot CH3

Chauffages en acier, situés dans les salles du 2e étage Quantité estimée: 3 pièces en fonte et 8 pièces en acier:

Chauffage en fonte: longueur 162 cm, hauteur 70cm, largeur 22cm: 3 pièces
Chauffage en acier: longueur 260cm, hauteur 50cm, largeur 16cm: 8 pièces





# Cloisons en bois: 1 lot

### Lot CL1

Cloison en bois, peintes ou en teinte naturelle, situées dans différents locaux du 1er étage., y compris les plinthes.

Quantité estimée: à évaluer sur place.

Des plaques contenant de l'amiante sont présentes au sein de certaines des cloisons situées le long du couloir central. L'acheteur laissera ces plaques au sein du local où elles auront été démontées. Les opérations de démontage seront réalisées de manière à n'endommager en aucun cas ces plaques.

L'acheteur devra maintenir le revêtement boisé présent dans la partie inférieure des colonnes métalliques.

L'acheteur veillera également à n'endommager en aucun cas les moulures des plafonds.


Le kioske situé dans le hall central sera conservé par le Maître d'ouvrage est n'est donc pas inclus dans ce lot.



# Escalier en bois: 1 lot

Lot ES1

Escalier en bois situé dans la cave **Quantité estimée: une pièce** 



# **Carrelages: 1 lot**

Lot CA1

Carrelages placés dans 6 locaux situés au rez-de-chaussée, y compris les plinthes Quantité estimée: 6 x 20 m²

